



*Sonnenschutz
bringt's!*

Auch harte Männer haben eine empfindliche Haut!

**Zu viel Sonne, große Hitze und Ozon-Belastung –
das haut auch den stärksten Bauarbeiter um!**

Sonnenbrand, Sonnenstich und schwere
Erkrankungen bis zum Hautkrebs sind die Folge.

Deshalb:

- Mit Kleidung, Sonnenbrillen und Sonnencreme schützen
- Arbeitsplatz beschatten und wenn möglich längere Pausen abhalten
- Viel trinken – am besten Mineralwasser
- Muttermale jährlich vom Hautarzt kontrollieren lassen

**Sonne ist gefährlich.
Bitte schütze deshalb ...**

- ... die Haut
- ... die Augen
- ... den Kopf
- ... den Nacken

Wir fordern für die Bauarbeiter:

- Ozon-, UV- und Hitzebelastung in das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz aufnehmen.
- Arbeitgeber müssen auch für UV-Schutzausrüstung sorgen, ausreichend Trinkwasser und Sonnencremen zur Verfügung stellen und bei großer Belastung Arbeitspausen genehmigen.
- Bau-Fertigstellungstermine so berechnen, dass die Arbeitszeit- und Schlechtwetterbestimmungen eingehalten werden können.

GBH - Immer für dich da!

OGB

